

hover

barcelona lights

Drep / Drip / Drop




MONTAJE CRISTAL

GLASS ASSEMBLY



MONTAGE DE CRISTAL DRIP

GLAS MONTAGE

تجميع الزجاج



RAEE
6616
WEEE
19406
DE 59577143



Mantenimiento

Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.

En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.

Maintenance

Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Instandhaltung

Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.

Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehmen in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.

Entretien

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.

En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.


الصيانة

لتنظيف وحدة الإنارة، استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء



Modelo/ Model: Drep

- ① •Extraer el centrador D (tirando del mismo por el lado inverso de la abertura).
•Remove the centering part D (pulling it by the opposite side from the opening).
•Retirer le centreur D (en le tirant dans le sens inverse de l'ouverture).
•Entfernen Sie das Zentrierteil D (ziehen Sie es an der der Öffnung gegenüberliegenden Seite heraus).
أزل الجزء الوسطي D (اسحبه من الجهة المقابلة للفتحة)



- ② •Pasar el grupo óptico a través del cilindro A.
Pasar el grupo óptico a través del cristal B.
Montar el aro de goma C en la ranura, apoyar el cristal B sobre el aro de goma, posicionar el cilindro A sobre el cristal.
السحب من الجهة المقابلة للفتحة

•Pass the optical group through the A cylinder
Pass the optical group through the B glass
Fit the o'ring C in to the slot, so that the glass stays over the o'ring, then place the cylinder A over the glass.



•Faire passer le bloc optique à travers le cylindre A.
Faire passer le bloc optique à travers le verre B.
Monter l'anneau en caoutchouc C dans la rainure, placer le verre C sur l'anneau en caoutchouc, placer le cylindre A sur le verre.

•Führen Sie die optische Gruppe durch den A-Zylinder
Führen Sie die optische Gruppe durch das Glas B
Setzen Sie den O-Ring C in den Schlitz ein, so dass das Glas über dem O-Ring bleibt, und setzen Sie dann den Zylinder A über das Glas.

مرر المجموعة الضوئية عبر الأسطوانة A

مرر المجموعة البصرية عبر الأسطوانة B

ضع الحلقة C في الفتحة، بحيث يبقى الزجاج فوق الحلقة، ثم ضع الأسطوانة A فوق الزجاج





Modelo/ Model: Drip



- ① • Pasar el grupo óptico a través del cristal A.
Montar el aro de goma C en la ranura y apoyar el cristal sobre el aro de goma.

• *Pass the optical group through the A glass.*
Fit the o'ring C in to the slot, so that the glass stays over the o'ring.

• *Passer le groupe optique à travers le verre A.*
Introduire le joint torique C dans la fente, de manière à ce que le verre reste au-dessus du joint torique.

• *Führen Sie die optische Gruppe durch das Glas A.*
Setzen Sie den O-Ring C in den Schlitz ein, so dass das Glas über dem O-Ring bleibt.

تمرير المجموعة البصرية من خلال الزجاج A
قم بتركيب الحلقة C في الفتحة، بحيث يبقى الزجاج فوق الحلقة





Modelo/ Model: Drop

- ① •Extraer el centrador D (tirando del mismo por el lado inverso de la abertura).
 •Remove the centering part D (pulling it by the opposite side from the opening).
 •Retirer le centreur D (en le tirant dans le sens inverse de l'ouverture).
 •Entfernen Sie das Zentrierteil D (ziehen Sie es an der der Öffnung gegenüberliegenden Seite heraus).
 أزل الجزء الوسطي D (اسحبه من الجهة المقابلة للفتحة)



- ② •Pasar el grupo óptico a través del cilindro A.
 Pasar el grupo óptico a través del cristal B.
 Montar el aro de goma C en la ranura, apoyar el cristal B sobre el aro de goma, posicionar el cilindro A sobre el cristal.

•Pass the optical group through the A cylinder
 Pass the optical group through the B glass
 Fit the o'ring C in to the slot, so that the glass stays over the o'ring, then place the cylinder A over the glass.



•Faire passer le bloc optique à travers le cylindre A.
 Faire passer le bloc optique à travers le verre B.
 Monter l'anneau en caoutchouc C dans la rainure, placer le verre C sur l'anneau en caoutchouc, placer le cylindre A sur le verre.

•Führen Sie die optische Gruppe durch den A-Zylinder
 Führen Sie die optische Gruppe durch das Glas B
 Setzen Sie den O-Ring C in den Schlitz ein, so dass das Glas über dem O-Ring bleibt, und setzen Sie dann den Zylinder A über das Glas.

مرر المجموعة الضوئية عبر الأسطوانة A

مرر المجموعة البصرية عبر الأسطوانة B

ضع الحلقة C في الفتحة، بحيث يبقى الزجاج فوق الحلقة، ثم ضع الأسطوانة A فوق الزجاج



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Poligon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

